

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Янскому району
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

678540, Усть-Янский район, п. Депутатский, ул. Бабушкина, 27, тел/факс 27-808 email:ond_ustyana@mail.ru

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

Акт № 5
обследования

«05» марта 2021 года

п. Депутатский
(город, село, поселок)

10 ч. 00 мин

Главным государственным инспектором ОНД и ПР по Усть-Янскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по РС (Я), Антипиной Аэлитой Валентиновной

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 05 марта 2021г. проведено профилактическое
обследование объекта: Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры
«Металлург» МО «поселок Депутатский»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: РС(Я), Усть-Янский р-н, п. Депутатский, мкрн. Арктика, дом 28
при обследовании присутствовали: и.о. директора Потапова Раиса Егоровна

(ФИО индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам обследования установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание 2-ноэтажное каменное, II степени огнестойкости, 1998 г.п., имеется 2 эвакуационных выхода.
Имеется внутреннее противопожарное водоснабжение имеется, техническое обслуживание – ООО «Рубеж».
Площадь арендуемого помещения 564 кв.м., по списку 11 работников, на 200 посадочных мест.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования
(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных
отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
	2	3
1.	Не установлены устройства для самозакрывания дверей на эвакуационных путях, эвакуационных и	п. 29 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г., п.8.ст. 88 ФЗ-123 от 22.08.2008 г. «Технический

	аварийных выходов	регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	Допускается размещение огнетушителя в проходе, чем препятствует безопасной эвакуации людей, а также эксплуатируется без специальной подставки из негорючего материала, исключающих падение или опрокидывание	п. 409 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г.
3.	Допускается на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах) предметы, препятствующие безопасной эвакуации	п. 27 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г.
4.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника	п. 35 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г.
5.	Не соответствует уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зале (СОУЭ)	ст. 54 ФЗ-123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г.; п.4.1. СПЗ.13130.2009.

Вывод по результатам обследования:

Не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ФЗ-123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009

«05» 03 2021г.

С Актом обследования ознакомлен, копию получил:

Романова Анна Сергеевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«05» 03 2021г.

Обследование проводил:

Гл. государственный инспектор ОНДиПР по Усть-Янскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я),

Антипина Аэлита Валентиновна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» 03 2021г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
(наименование территориального органа МЧС России)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Усть – Янскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по РС(Я)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

РС(Я), Усть – Янский район, п. Депутатский, ул.Бабушкина, 27
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

В период с 10 час 00 мин по 12 час 00 мин «05» марта 2021года проведено профилактическое обследование Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Металлург» МО «поселок Депутатский», расположенного по адресу: п. Депутатский, мкрн Арктика, дом 28.

В ходе обследования, в соответствии с актом обследования №5 от 05.03.2021г., выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Не установлены устройства для самозакрывания дверей на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходов (п. 29 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г., п.8.ст. 88 ФЗ-123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».);

2. Допускается размещение огнетушителя в проходе, чем препятствует безопасной эвакуации людей, а также эксплуатируется без специальной подставки из негорючего материала, исключающих падение или опрокидывание (п. 409 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г.);

3. Допускается на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах) предметы, препятствующие безопасной эвакуации (п. 27 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г.);

4.Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (п. 35 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г.);

5. Не соответствует уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зале (СОУЭ) (ст. 54 ФЗ-123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 ППР РФ №1479 от 16.09.2020г.; п.4.1. СПЗ.13130.2009.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.8.2 и ст.8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления правительства РФ от 10.02.2017г. №166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о

недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», п.115 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016г.

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

МБУК «Дом культуры «Металлург» МО «поселок Депутатский», и.о. директора Потапову Раису Егоровну, в том, что в случае не исполнения требований изложенных в
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)

указанном предостережении, может быть привлечена к административной ответственности в установленном законом порядке.

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований)

Срок устранения 05.05.2021 г

Начальник ОНДиПР по Усть – Янскому району

УНДиПР ГУ МЧС РФ по РС(Я)

Антипина А.В.

(должность, Ф.И.О.)



Республика Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры «Металлург» Городского поселения «поселок Депутатский»

Адрес: 678540, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, п.Депутатский, кв-л «Арктика», 28
ОГРН1031401347064 ИНН 1429004533/КПП 142901001

Тел. : (411)662-74-25
Факс : (411)662-85-97
metallurg.dpt@mail.ru

Исх. № 26
«26» апреля 2021г.

Начальнику ОНДиПР по Усть-Янскому району
УНДиПР ГУ МЧС РФ по РС(Я)
Антипиной А.В.
От директора МБУК ДК «Металлург»
Дзьоба Н.М.

Ответ
на «Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований»

На Ваше Предостережение от 05 марта 2021 года «о недопустимости нарушений обязательных требований» со сроком исполнения до 05.05.2021 года сообщаю, что по «Предостережению» от 05.03.2021года были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	Содержание замечания	Проведенные мероприятия
1.	Не установлены устройства для самозакрывания дверей на эвакуационных путях	Устройства (доводчики) для самозакрывания дверей на эвакуационных путях установлены.
2.	Допускается размещение огнетушителя в проходе, а также эксплуатируется без специальной подставки из негорючего материала.	Огнетушители расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя
3.	Допускаются на путях эвакуации и эвакуационных выходах предметы, препятствующие безопасной эвакуации.	Предметы устранены.
4.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	Светильник демонтирован и снят.
5.	Не соответствует уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зале (СОУЭ).	Заключен договор подряда с ООО «Рубеж» на ремонт и модернизацию системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ). После ремонта и модернизации СОУЭ, будет произведены замеры звукового давления согласно п.4 СП 3.13130.2009. Измерения будут проведены измерителем шума DT-805L №11070662 имеющий сертификат о калибровке.

Директор МБУК ДК «Металлург»



Н.М.Дзьоба

вх. 26.04.2021

от 26.04.2021
Питицина А.В.